

1、零件加工表面上,不应有划痕、擦伤等损伤

2、去除毛刺飞边；

4、未标公差尺寸按 GB/T 1800 中的 IT10 加工。

5、未注形位公差按照GB/T1184-k级。

Phil. 9:24-27